



Lomé, Togo

IMMEUBLE R+2 SIS A KPOGAN

1) SITUATION DE L'IMMEUBLE - Le site est situé à Kpogan à l'Est de la ville de Lomé dans une impasse à proximité du collège sainte Cathérine de Kpogan. Il est limité au Nord par une impasse et par des mitoyens sur les autres côtés. 1.1 Site Morphologie Superficie - Le site a une forme trapézoïdale et couvre une superficie de 3 ares 74 ca soit 374 m² environ. 2) DESCRIPTION GENERALE IMMEUBLE - Le site comporte un bâtiment principal avec un petit local sanitaire implanté dans l'angle Sud-est du site. - La toiture est une toiture terrasse. Aspect Architectural : - Il a une architecture simple. Aspect constructif : - La construction est de type traditionnel ; - L'ossature est composée de poteaux, chaînages, poutres, longrines et dalle de couverture en toiture terrasse ; - Murs de 0.20 ; 0.15 ; 0.10. 3) BATIMENTS Bâtiment principal v Garage - Sol : chape ciment - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique - Porte : bois dur v Terrasse - Sol : carreaux - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique v Espace d'études - Sol : chape ciment - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique v Salon - Sol : carreaux - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique - Porte : bois dur - Fenêtre : châssis naco v Couloir - Sol : carreaux et chape ciment - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique v Cuisine - Sol : carreaux - Murs : peinture vinylique + faïence blanche - Plafond : peinture vinylique v Chambre 1 - Sol : chape ciment - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique - Porte : isoplane - Fenêtre : châssis naco v Toilette - Sol : carreaux 2x2 - Murs : faïence h=2,10 - Plafond : peinture vinylique - Porte : isoplane v Chambre 2 - Sol : chape ciment - Murs : peinture à huile - Plafond : peinture vinylique - Porte : bois dur - Fenêtre : châssis naco v Chambre 3 - Sol : chape ciment - Murs : peinture à huile - Plafond : peinture vinylique - Porte : bois dur - Fenêtre : châssis naco v Sanitaire - Sol : carreaux - Murs : faïence - Plafond : peinture vinylique v Chambre (x2) - Sol : chape ciment - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique v Escalier (x2) - Sol : lavé - Garde corps : balustrades v Terrasse - Sol : lavé - Garde corps : balustrades v Salon - Sol : carreaux - Murs : peinture vinylique - Plafond : staff + corniche - Porte : bois dur - Fenêtre : châssis naco v Terrasse 2 - Sol : carreaux - Murs : peinture vinylique - Plafond : peinture vinylique v Couloir - Sol : carreaux - Murs : peinture à huile - Plafond : peinture vinylique v

LAND INFORMATION:

Mètres : 365 carrés

BUILDING INFORMATION:

Built on : 0
 Remodeled on : 0
 Nombre d'étage(s) :
 Floor area (Lower) : 0
 Floor area (Main Level) : 0
 Floor area (Upper) : 0
 Floor area (Total) : 0